E
Eksempel VVS ApS
Eksempelvej 12 · 8000 Aarhus C

VARMEPUMPE · LUFT / VAND

Inspektionsrapport

Kunde	Anne og Søren Mikkelsen	Tekniker	Mikkel Jensen
Installationsadresse	Eksempelvej 8, 3480 Fredensborg	Dato	27. november 2026
Anlæg	Varmepumpe · Vaillant · aroTHERM plus 7 kW		

Inspektion gennemført

RESUMÉ

Sammenfatning af besøget

Et hurtigt overblik. Detaljer følger i de efterfølgende afsnit.

Varmepumpen kører fint. Fordamper og kondensafløb er rengjort, og snavssamleren er renset. Vi anbefaler næste serviceeftersyn om 12 måneder.

HOVEDRESULTAT

Inspektion gennemført

STAMDATA

Kunde & installation

Oplysninger om kunde og det inspicerede anlæg.

KUNDE

Navn	**Anne og Søren Mikkelsen**
Adresse	**Eksempelvej 8**
Postnr. & by	**3480 Fredensborg**
Telefon	22 33 44 55
E-mail	**anne.mikkelsen@eksempel.dk**

ANLÆG

Anlægstype	**Varmepumpe**
Fabrikat	**Vaillant**
Model	**aroTHERM plus 7 kW**
Serienummer	21224400100293

UDFØRENDE

Tekniker	**Mikkel Jensen**
Dato	**27. november 2026**

RESULTATER

Inspektionsresultater

Gennemgang af tjeklisten. Kun punkter der indgår i rapporten er vist.

UDEDEL

Er der fri luftpassage igennem fordamperen?	Ja
Er der belægninger/skidt på ventilatoren?	Nej
Er der støj/mislyde fra ventilator?	Nej
Er der synlige skader på fordamper?	Nej
Er kondensbakken fundet rengjort?	Ja
Er der fri passage i kondensafløbet?	Ja
Er snavssamleren adskilt og visuelt kontrolleret?	Ja

- Snavssamler renset. Lidt magnetit i filteret, ingen tegn på tilstopning.

INDEDEL

Er varmekurven fundet passende til husets behov?	Ja
Er temperaturen på brugsvand korrekt?	Ja

VARMEANLÆGGET

Er trykket på varmeanlægget korrekt?	Ja
Er der foretaget en positiv afprøvning af sikkerhedsventil, der sikrer at denne virker?	Ja

GODKENDELSE

Underskrift

Bekræftelse af det udførte arbejde.

Rapportens oplysninger er gennemgået af tekniker og kunde.



Mikkel Jensen
Tekniker · Eksempel VVS ApS



Anne og Søren Mikkelsen
Kunde

BILAG

Svaroversigt

Alle kontrolpunkter på øverste niveau med svar.

Kontrolpunkt	Ja	Nej
Er der fri luftpassage igennem fordamperen?	X	
Er der belægninger/skidt på ventilatoren?		X
Er der støj/mislyde fra ventilator?		X
Er der synlige skader på fordamper?		X
Er kondensbakken fundet rengjort?	X	
Er der fri passage i kondensafløbet?	X	
Er snavssamleren adskilt og visuelt kontrolleret?	X	
Er varmekurven fundet passende til husets behov?	X	
Er der varmtvandsbeholder på denne installation?	X	
Er temperaturen på brugsvand korrekt?	X	
Er trykket på varmeanlægget korrekt?	X	
Er der foretaget en positiv afprøvning af sikkerhedsventil, der sikrer at denne virker?	X	
Er der montoret separat anlægspumpe?		X

Rapport-ID qto69ERT9wSBOvLSnmcf · genereret 27.11.2026, 12.26 med VVSpect

Rapporten er lavet med VVSpect - det digitale serviceeftersyn til VVS-installatører. Tjekliste, fotos og kundens underskrift samlet i én rapport.

Læs mere på www.vvspect.dk